



Закрытое акционерное общество "Самараторгтехника"

Утверждаю:
Генеральный Директор
ЗАО "Самараторгтехника"

_____ Кустиков В.Ю.

Россия, 443070, г. Самара, ул. Дзержинского, 29
Телефакс: (846)268-98-78; Телефон: (846) 266-72-36,
ИНН 6311012063 ОКОНХ 14971 ОКПО 01438572

ПРЕЙСКУРАНТ (с 1 января 2015 г.)

на услуги автосервиса «Галактика» (структурное подразделение ЗАО «Самараторгтехника»)

СТОИМОСТЬ НОРМО-ЧАСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЯ

Таблица 1

Модели а/м		Слесарные, арматурные работы	Кузовной ремонт			
			Кузовные работы	Покрасочные работы		
				стоимость 1 н/ч	стоимость 1 н/ч	стоимость 1 н/ч
ВАЗ	передний привод	510	510	-	-	1800
	Lada Largus	850	850	850	2,5	2125
	Нива	700	510	-	-	1800
Audi	A2, A3, A4, A6, TT, Allroad	1000	1000	1000	2,5	2500
	A8, Q7	1200	1200	1200	2,5	3000
BMW	1, 3, 5-серия	1000	1000	1000	2,5	2500
	6, 7-я серия, X3, X5, X6	1200	1200	1200	2,5	3000
Cadillac	BLS, CTS, STS, SRX, Escalade	1200	1200	1200	2,5	3000
Chevrolet	Chevrolet Niva	700	700	800	2,5	2000
	Spark, Lanos, Viva, Aveo	850	850	850	2,5	2125
	Lacetti, Cruze, Epica, Rezzo	950	950	950	2,5	2375
	Captiva	1000	1000	1000	2,5	2500
	Blazer, Tahoe	1200	1200	1200	2,5	3000
Citroen	C2, C3, C4, C5, Berlingo	950	950	950	2,5	2375
	C8, C-Crosser	1000	1000	1000	2,5	2500
Daewoo	Matiz, Nexia	850	850	850	2,5	2125
	Gentra	950	950	950	2,5	2375

Fiat	500, Punto, Panda, Albea	850	850	850	2,5	2125
	Bravo, Croma, Doblo, Sedici	950	950	950	2,5	2375
	Ducato	1000	1000	1000	2,5	2500
Ford	Fiesta, Focus, Fusion, Mondeo, C-Max, S-Max, Galaxy	900	900	900	2,5	2250
	Escape, Explorer	1000	1000	1000	2,5	2500
Honda	Jazz, Civic, Accord, Legend	950	950	950	2,5	2375
	CR-V, Pilot, HR-V	1000	1000	1000	2,5	2500
Hummer	H2, H3	1200	1200	1200	2,5	3000
Hyundai	Accent, Getz	850	850	850	2,5	2125
	Elantra, Matrix, Sonata	950	950	950	2,5	2375
	Santa Fe, Tucson, Veracruz	1000	1000	1000	2,5	2500
Inviniti		1200	1200	1200	2,5	3000
Kia	Picanto, Spectra	850	850	850	2,5	2125
	Carens, Carnival, Cerato, Magentis, Opirus, Rio	950	950	950	2,5	2375
	Mohave, Sorento, Sportage	1000	1000	1000	2,5	2500
Lexus		1200	1200	1200	2,5	3000
Mazda	2, 3, 5, 6	950	950	950	2,5	2375
	CX-7, CX-9, BT-50	1000	1000	1000	2,5	2500
Mercedes	A-Class, B-Class	1000	1000	1000	2,5	2500
	C-Class, E-Class	1100	1100	1100	2,5	2750
	R-Class, GLK, M-Class, G-Class	1200	1200	1200	2,5	3000
Mitsubishi	Colt	850	850	850	2,5	2125
	Lancer, Galant	950	950	950	2,5	2375
	Outlander, Pajero	1000	1000	1000	2,5	2500
Nissan	Micro, Almera, Note, Primera, Teana	950	950	950	2,5	2375
	X-Trail, Qashqai, Patrol	1000	1000	1000	2,5	2500
Opel	Corsa	850	850	850	2,5	2125
	Astra, Vectra, Zafira, Meriva	950	950	950	2,5	2375
	Antara	1000	1000	1000	2,5	2500
Peugeot	107, 208	850	850	850	2,5	2125
	301, 308	950	950	950	2,5	2375
	3008, 4007	1000	1000	1000	2,5	2500

Renault	Logan, Simbol, Sandero	850	850	850	2,5	2125
	Megane, Clio, Laguna, Scenic	950	950	950	2,5	2375
	Koleos, Duster	1000	1000	1000	2,5	2500
Saab	9-3, 9-5	1200	1200	1200	2,5	3000
Seat	Cordoba, Ibrica, Leon, Toledo, Altea	950	950	950	2,5	2375
Skoda	Fabia, Octavia	950	950	950	2,5	2375
Ssang Yong	Kyron, Rexton, Actyon, Rodius	1000	1000	1000	2,5	2500
Subaru	Impreza, Legacy	950	950	950	2,5	2375
	Forester, OutBack	1000	1000	1000	2,5	2500
	Tribeka	1100	1100	1100	2,5	2750
Suzuki	Liana, Swift	950	950	950	2,5	2375
	Jimny, Grand Vitara	1000	1000	1000	2,5	2500
Toyota	Auris, Avensis, Camry, Corolla, Yaris	950	950	950	2,5	2375
	Rav 4	1000	1000	1000	2,5	2500
	Land Cruiser, Land Cruiser Prado	1200	1200	1200	2,5	3000
VW	Polo 3, Polo 5	900	900	900	2,5	2250
	Golf 3, Golf 5, Golf GTI, Scirocco, Golf Plus, Jetta, Passat	950	950	950	2,5	2375
	Passat CC, Phaeton, Tiquan, Touareq	1100	1100	1100	2,5	2750
Zaz	Sens	850	850	850	2,5	2125

Нормативы времени слесарных и арматурных работ берутся для ТС иностранного производства из справочника «Аудатекс» или из справочников нормативов времени заводов-изготовителей.

Нормативы времени кузовных и окрасочных работ устанавливаются согласно табл. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стоимость окрасочных работ рассчитывается по программе «Аудатекс», но нормативы времени должны быть не менее, указанных в таблице 1 Приложения 2.

СТОИМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ

Стоимость запчастей по каждой модели устанавливается не больше стоимости запчастей по прайс-листу официального дилера.

ОКРАСКА

Таблица коэффициентов для деталей с увеличенной/уменьшенной площадью

Таблица 2

Наименование детали	Седан	Хэтчбек (3-х дверный)	Универсал
Панель бампера переднего/заднего	1	1	1
Молдинг/спойлер бампера переднего/заднего	0,8	0,8	0,8
Капот	1,2 (1,32)	1,2 (1,32)	1,2 (1,32)
Крыло переднее	1 (1,1)	1 (1,1)	1 (1,1)
Крыло заднее	1 (1,1)	1,1 (1,21)	1,1 (1,21)
Дверь передняя	1 (1,1)	1,1 (1,21)	1 (1,1)
Дверь задняя	1 (1,1)	1 (1,1)	1 (1,1)
Дверь дверь задка	1 (1,1)	1 (1,1)	1 (1,1)
Крышка багажника	1 (1,1)	1 (1,1)	1 (1,1)
Панель крыши	1,4 (1,1)	1,4 (1,54)	1,5 (1,65)
Молдинг крыла переднего/заднего	0,2	0,2	0,2
Молдинг двери передней/задней	0,2	0,2	0,2
Молдинг бампера	0,2	0,2	0,2
Накладка крыла переднего/заднего	0,4	0,4	0,4
Накладка двери передней/задней	0,4	0,4	0,4
Накладка (обтекатель/молдинг) порога	1	1	1
Спойлер дополнительный на крыше/багажнике/двери задка	1	1	1
Проем двери/крышки багажника	0,5	0,5	0,5
Рамка радиатора в сборе	1 (1,1)	1 (1,1)	1 (1,1)
Нижняя поперечина рамки радиатора	0,56 (0,62)	0,56 (0,62)	0,56 (0,62)
Верхняя поперечина рамки радиатора	0,56 (0,62)	0,56 (0,62)	0,56 (0,62)
Панель блок фары	0,56 (0,62)	0,56 (0,62)	0,56 (0,62)
Брызговик крыла переднего	0,4 (0,5)	0,4 (0,5)	0,4 (0,5)
Усилитель брызговика переднего	0,4 (0,5)	0,4 (0,5)	0,4 (0,5)
Лонжерон передний	0,4 (0,5)	0,4 (0,5)	0,4 (0,5)
Стойка передняя боковины наружной	0,5 (0,55)	0,5 (0,55)	0,5 (0,55)
Стойка средняя боковины наружной	0,5 (0,55)	0,5 (0,55)	0,5 (0,55)
Пол багажника	0,8 (1)	0,8 (1)	0,8 (1)
Панель задка	0,8 (1)	0,8 (1)	0,8 (1)
Панель фонаря	0,2 (0,22)	0,2 (0,22)	0,2 (0,22)
Надставка крыла заднего	0,2 (0,22)	0,2 (0,22)	0,2 (0,22)
Зеркало наружное	0,32	0,32	0,32
Ручка двери	0,32	0,32	0,32
Петля двери/капота/багажника	0,12	0,12	0,12
Порог (без окраски проемов дверей)	0,8 (0,88)	0,8 (0,88)	0,8 (0,88)
Порог (с нанесением антигравийного структурного покрытия, без окраски проемов дверей)	1 (1,1)	1 (1,1)	1 (1,1)

Примечание: в скобках указана стоимость окраски детали с 2-х сторон/новая деталь;
при окраске детали в перламутровый цвет применяется коэффициент 1,3

Подбор колера: металлик - 600 р.; перламутр - 850 руб.

Стоимость лакокрасочных материалов (с учетом расходных материалов) на одну деталь:

- для машин иностранного производства: - металлик - 3500 руб.; перламутр - 3800 руб.
- для машин отечественного производства – 2800 руб.

Для деталей с увеличенной/уменьшенной площадью при расчете стоимости материалов используются коэффициенты согласно Таблицы 2.

Дополнительные работы, необходимые при ремонте или замене деталей кузова

Таблица 3

Наименование операции	Особенности применения	н/ч на 1 деталь
Антикоррозийная обработка	При замене или ремонте детали кузова	0,4
Удаление антикоррозийных составов	При ремонте детали	0,2
Нанесение антигравийного/упругого покрытия	При замене или ремонте детали кузова	0,3-1,0
Удаление антигравийного/упругого покрытия	При ремонте детали	0,2
Герметизация швов на детали среднего размера (нанесение герметика на новую деталь)	При замене детали кузова	0,4
Герметизация швов на детали большого размера (нанесение герметика на новую деталь)	При замене детали кузова	0,6
Восстановление герметика (удаление/нанесение)	При ремонте детали кузова	0,3
Наклейка защитная (без изготовления) Если нет в справочнике	При замене или ремонте детали кузова	0,3
Наклейка защитная (с изготовлением) 3М Если нет в справочнике	При замене или ремонте детали кузова	0,4
Наклейка рамки двери –наклеивание (если нет в справочнике)	При замене боковых дверей	0,3
Молдинг боковой двери (на клеевой основе: 2х сторонний скотч) только в случае переклейки на ремонтную деталь или новую. Если нет в справочнике.	При замене или ремонте детали кузова (единоразово).	0,3
Шумоизоляция (с изготовлением) в зависимости от площади	При замене или ремонте детали кузова	0,1 за дм2 или не более 1,0
Обработка скрытых полостей шумоизоляционной пеной , только при указании в технологии по ремонту ТС	При замене или ремонте детали кузова	0,3
Нанесение защитного покрытия на арку пер. крыла или арку задней части боковины (валик из герметика)	При замене или ремонте детали кузова (единоразово).	0,3
Работы по маскировке на пластмассовых деталях , при неразборных элементах , требующих маскировку	При окраске пластмассовой детали среднего размера (на пример бампер) . При окраске пластмассовой детали среднего размера (на пример бампер) . При окраске пластмассовой детали среднего размера (на пример бампер) .	0,2

Таблица 4

Стоимость работ по замене (вклейке) стекол

Наименование детали	ВАЗ	Газель	Иномарки	Стоимость материалов
	руб.	руб.	н/ч	руб.
Стекло ветровое	2400	3000	3	от 800 до 1800
Стекло заднее	2400	-	3	
Стекло двери задка	2000	-	2,5	
Стекло боковины переднее	-	-	1,5	
Стекло боковины заднее	1000	-	от 1,5 до 2,5	

Таблица 5

Нормы времени на выполнение работ по кузовному ремонту легковых автомобилей иностранного производства

Наименование операции	Ремонтное воздействие			Замена
	Ремонт 1	Ремонт 2	Ремонт 3	
	н/ч	н/ч	н/ч	н/ч
Крыло переднее	2	3	4	см. TIS
Крыло заднее (седан, хэтчбек 5-ти дверный)	2	4	6,5	6
Крыло заднее (универсал, хэтчбек 3-х дверный)	2	4	6,5	8
Дверь передняя/задняя/крышка багажника/дверь задка	2,1	3,5	5	см. TIS
Панель крыши	3,5	5	10	10
Панель крыши (универсал)	3,5	6	12	12
Порог (панели боковины наружной)	2	4,5	6	6
Панель капота	2,5	4,5	6,5	см. TIS
Стойка передняя (панели боковины наружной)	1,5	2,6	4	4
Стойка средняя (панели боковины наружной)	2	3	4	4
Рамка радиатора в сборе	2	3	4,5	4,8
Рамка радиатора - панель блок фары	1	2	3	2
Рамка радиатора - верхняя поперечина	1,5	2,3	3,2	2
Рамка радиатора - нижняя поперечина	-	2	3	2
Лонжерон передний	2	3,5	5	см. TIS
Брызговик крыла переднего	1,5	3	5	см. TIS
Усилитель брызговика крыла переднего	1	2,1	4	см. TIS
Панель задка	2	3,5	5,2	3,6
Панель фонаря	1	2	-	1
Панель пола багажника	2	3,5	5,5	см. TIS
Надставка крыла заднего	0,5	1,2	-	0,5
Лонжерон задний	2	2,5	5	см. TIS
Усилитель порога, стойки передней/средней боковины наружной	2	4	6	см. TIS

Примечания

:

- нормативы времени указанные в столбце "Замена" не включают в себя арматурные работы;
- нормативы времени на ремонт пластмассовых деталей (бампера, молдинги, накладки...) оговариваются для каждого конкретного случая отдельно и зависят от сложности ремонта и стоимости новой детали

Нормы времени на выполнение стапельных и дополнительных работ

Таблица 6

Наименование операции	Норма времени, н/ч
Установка аварийного автомобиля на стапель	2
Проверка геометрии кузова	1,5
Стапель переоборудовать	1
Устранение несложного перекоса проема капота	3,5
Устранение несложного перекоса проема крышки багажника/двери задка	3,5
Устранение перекоса проема крышки багажника/двери задка и задних лонжеронов	9
Устранение перекоса проема капота и передних лонжеронов	12
Устранение перекоса проема двери, ветрового/заднего окна	4

Примечание: в устранение перекоса не входит установка а/м на стапель

Директор автосервиса

Штеклеин Л. П.